

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619592**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/04/2026	26003594

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
BM-761-YF (F) 03/10/2018 25/06/2008
Marque Désignation commerciale
SUZUKI SPLASH
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
TSMEXB62S00129033 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MJS5104XJ807 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
146788

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BM-761-YF

CT : 29/06/2026

CT

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : TSMEXB62S00129033

N° d'imprimé : ZA14619592

S031Z123
26003594
XXXXXXX

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)

5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé (AVG, AVD)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
25/07/2018 : 95339km / 16/06/2020 : 106252km / 15/06/2022 : 116575km / 12/06/2024 : 128826km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		6%	
Forces verticales	734daN		414daN	
Frein de service				
Force de freinage:	265daN	254daN	162daN	123daN
Déséquilibre (<20%):	5%		25%	
Force de freinage (efficacité):	265daN	254daN	162daN	123daN
Taux d'efficacité global (=50%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.40m-1) C1: 02.50 - C2: 03.19				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-1.8%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		