EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 636882413

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 25/11/2025 | 25088242 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

24/01/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013S227

(9) RAISON SOCIALE : **MARIGNANE AUTO BILAN**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0442888800
Espace Carthage
13700 MARIGNANE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013S1363
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GB-173-JQ (F) | 24/08/2021 | 24/08/2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 SPACETOURER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF73AYHZ2MJ794306 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP119J177 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

143956

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AR.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.

**Défaillance(s) mineure(s)**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,AVD,ARG,ARD.
6.1.1.d.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure du berceau, AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,G.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AV.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

19/08/2025 : 139309km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +3.8m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 0% | |
| **Forces verticales :** | 926daN | | 644daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 322daN | 287daN | 215daN | 209daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 322daN | 287daN | 215daN | 209daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 65% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 23% | | | | |
| **Emissions à l'échappement :** | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1 | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -3.0% | -2.2% | | |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.2% | -3.8% | | |