



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638665448

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 27/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26091844
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 26/06/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S013S227 (9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN (3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 013S1363 SIGNATURE : 
--

IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
(2) Immatriculation et pays DR-999-RB (F)	Date d'immatriculation 13/07/2018
Date de 1 ^{ère} mise en circulation 21/05/2015	
Marque BMW	Désignation commerciale SERIE 2
(1) N° dans la série du type (VIN) WBA2F11050V266223	(5) Catégorie internationale M1
Genre VP	
Type/CNIT M10BMWVP026G004	Énergie ES
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 109885

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD,ARD,ARG.
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,ARG,AVD,ARD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD.
8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0171

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30/10/2019 : 39117km / 10/11/2020 : 53346km / 22/12/2022 : 74489km /

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel Airbag TAKATA conducteur. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-6.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	13%		2%	
Forces verticales :	747daN		737daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	246daN	255daN	227daN	232daN
Déséquilibre (<20%):	4%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	246daN	255daN	227daN	232daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	64%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	31%			
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.5%	-3.2%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.2%	-3.3%		