



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C67902370

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/04/2026	26061761

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
19/06/2026

**Défaillances majeures :**  
 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVG, AVD  
 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD  
 5.2.d.2. JANTE : Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière AVG, ARD, AVD, ARG

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

**Défaillances mineures :**  
 4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 05/04/2025 : 26360 km / 24/03/2026 : 29147 km

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 091C0438
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
GG-780-VD (F)	01/04/2024	22/04/2021
Marque	Désignation commerciale	
BMW	SERIE 3	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBA5P91040FL30514	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10BMWVP083R939	EE	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
29236

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %		
Forces verticales :	965 daN		1004 daN		
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	318 daN	312 daN	291 daN	298 daN	
Déséquilibre (<20%) :	2 %		3 %		
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	312 daN	291 daN	298 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	61 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.06 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.021
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-0.3 %		