



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638665244

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 17/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26091644
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 16/06/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S0135227 (9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN (3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 01351572 SIGNATURE : 
--

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FN-903-DP (F)	Date d'immatriculation 21/01/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 21/01/2020
Marque RENAULT	Désignation commerciale MASTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1MA000964898709	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10RENTA52M068	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 116290

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :
---	--------

Défaillance(s) majeure(s)
3.2.1.a.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs, AV.
4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AV.
4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARG.
4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARG.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD,AVG,ARG,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Glace défectueuse, ARG.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,AVD,ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

10/01/2024 : 29917km /

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+7.2m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		3%		2%
Forces verticales :		1466daN		989daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	453daN	442daN	306daN	318daN
Déséquilibre ($< 20\%$):		3%		4%
Forces de freinage (efficacité) :	453daN	442daN	306daN	318daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	61%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 20%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C2: $< 0.10m-1$ C3: $< 0.10m-1$ C4: $< 0.10m-1$ Moyenne: $< 0.10m-1$				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.4%		-1.4%	