



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° D'IMPRIMÉ CV60657529

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

27/04/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010798

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324
 RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
 COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
 33650 MARTILLAC
 Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091 C0438
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GM-130-MF (F)	02/03/2023	02/03/2023
Marque	Désignation commerciale	
HYUNDAI	TUCSON	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
TMAJC811BPJ168308	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10HMCVP004S573	EH	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

109438

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		1 %	
Forces verticales :	986 daN		621 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	325 daN	320 daN	217 daN	202 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	325 daN	320 daN	217 daN	202 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.03 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.14 %	Lambda : 1.011
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-0.7 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO