



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69178826

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/03/2026	26061151

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures : 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOPAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/11/2021 : 65604 km / 27/10/2023 : 104435 km / 08/12/2025 : 137412 km / 06/02/2026 : 138404 km</p> 

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
24/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 033C1356
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : ES-815-QG (F)	Date d'immatriculation : 12/04/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 11/12/2017
Marque : HYUNDAI	Désignation commerciale : TUCSON	
(1) N° dans la série du type (VIN) : TMAJ3815GJJ561326	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10HMCVP002W313	Énergie : GO	
Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
138406

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		3 %	
Forces verticales :	561 daN		668 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	359 daN	319 daN	260 daN	273 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	359 daN	319 daN	260 daN	273 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	98 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %			
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-0.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.0 %		-0.7 %	