

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613786**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/04/2026	26002969

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

06/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE  
Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031F1384

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

DT-591-PV (F)	29/12/2022	27/07/2015
---------------	------------	------------

Marque Désignation commerciale

RENAULT	KANGOO
---------	--------

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1FW52B653429105	N1	CTTE
-------------------	----	------

Type/CNIT Énergie

N10RENC1353X019	ES
-----------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

87568

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DT-591-PV

CT : 06/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1FW52B653429105

N° d'imprimé : ZA14613786

S031Z123  
 26002969  
 XXXXXXXX

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVD)

8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVG)

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0301

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 25/05/2021 : 53628km / 28/05/2021 : 53640km / 26/12/2022 : 64445km / 28/12/2022 : 64483km / 21/12/2023 : 75883km / 09/09/2025 : 83270km / 13/02/2026 : 87566km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	-3.0m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	0%		3%	
<b>Forces verticales</b>	764daN		534daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	270daN	273daN	183daN	172daN
Déséquilibre (<20%):	2%		7%	
Force de freinage (efficacité):	270daN	273daN	183daN	172daN
Taux d'efficacité global (=50%):	69%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 18%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 3.72 - CO ralenti accéléré (=0.2): 3.63 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.898				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.2%	-1.4%		