



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638665471

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 28/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26091869
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
--	--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 27/06/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S0135227
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 01351363
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays BG-512-EJ (F)	Date d'immatriculation 27/04/2012	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 21/01/2010
Marque JAGUAR	Désignation commerciale XF	
(1) N° dans la série du type (VIN) SAJAA072XANR58237	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MJA7902MF291	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 91098

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), ARG,ARG.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARG.

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu, ARG,ARG.

5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive, AVG,AVD.

5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé, AVG,AVD.

6.1.1.e.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Mauvaise fixation du berceau, ARG,ARG.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13/05/2019 : 65565km / 27/10/2023 : 83549km / 23/04/2026 : 91094km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.4m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		1%		1%
Forces verticales :		1077daN		939daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	398daN	400daN	270daN	293daN
Déséquilibre ($< 20\%$):		1%		8%
Forces de freinage (efficacité) :	398daN	400daN	270daN	293daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	67%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 28%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: $< 0.10m-1$ C2: $< 0.10m-1$				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.3%		-3.5%	