N° d'imprimé : **ZA13967572**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 03/12/2025 | 25009675 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/12/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EG-859-DH (F) | 05/10/2023 | 20/10/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7NCHNZ6GY544250 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP027J488 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD, AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
08/09/2020 : 88638km / 27/09/2023 : 106812km / 03/09/2025 : 119209km /

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119357

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -5.5m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 2% | | 3% | |
| **Forces verticales** | 776daN | | 490daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 273daN | 249daN | 196daN | 194daN |
| Déséquilibre (<20%): | 9% | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité): | 273daN | 249daN | 196daN | 194daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 72% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.1% | -1.3% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% |

**EG-859-DH**

CT : 02/12/2027

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF7NCHNZ6GY544250

N° d'imprimé : **ZA13967572**

S031Z123
25009675
XXXXXXX