

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14595772**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/03/2026	26002700

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
24/05/2026

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
<b>(2) Immatriculation et pays</b> Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
DK-052-NZ (F) 10/03/2021 30/09/2014
Marque Désignation commerciale
RENAULT TWINGO
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> <b>(5) Catégorie internationale</b> Genre
VF1AHB11551505793 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10RENV4248217 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
90512

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)  
 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)  
 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

**DEFAILLANCES MINEURES :**

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG)  
 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C, D)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)  
 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
 Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0303

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 04/09/2018 : 24200km / 23/09/2020 : 26589km / 28/09/2022 : 45648km / 02/11/2022 : 46721km / 02/12/2024 : 68755km / 02/02/2026 : 90510km

DK-052-NZ

CT

CT : 24/05/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1AHB11551505793

N° d'imprimé : ZA14595772

S031Z123  
26002700  
XXXXXXX

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.2m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	6%		3%	
<b>Forces verticales</b>	458daN		513daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	158daN	153daN	169daN	166daN
Déséquilibre (<20%):	4%		2%	
Force de freinage (efficacité):	158daN	153daN	169daN	166daN
Taux d'efficacité global (=58%):	66%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 29%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 0.09 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.38 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.988				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.2%	-4.0%		