



N° D'IMPRIMÉ CV60657533

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	28/04/2026	26010802

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S033C324
RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	033F1011
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GL-847-ZZ (F)	03/02/2023	03/02/2023	
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	3008		
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre	
VF3MRHNSUPS019565	M1	VP	
Type/CNIT	Énergie		
ILLISIBLE	ES		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
115643

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.2 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		4 %	
Forces verticales :	891 daN		554 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	333 daN	301 daN	202 daN	187 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	333 daN	301 daN	202 daN	187 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.27 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.09 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-1.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO