



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638665375

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 23/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26091774
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 22/06/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S0135227
--

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE
--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 01351572 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays GJ-116-WD (F)	Date d'immatriculation 04/10/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 04/10/2022
--	--------------------------------------	--

Marque RENAULT	Désignation commerciale EXPRESS
-------------------	------------------------------------

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1RJ00869355792	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
--	------------------------------------	---------------

Type/CNIT N10RENCTE00A386	Énergie GO
------------------------------	---------------

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice
--

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 112902

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
--------------------	--------

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVD,AVG.
4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG,AVD.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, ARG,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), G.
4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptré défectueux ou endommagé, ARD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,D,AVD,AVG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D,ARG.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-6.9m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%):		0%		4%
Forces verticales :		862daN		542daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	281daN	276daN	171daN	177daN
Déséquilibre (<20%):		2%		4%
Forces de freinage (efficacité) :	281daN	276daN	171daN	177daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	64%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	21%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.8%		-0.9%	