


PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C69178722

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/04/2026	26061461

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures :</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD</p> <p>5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVD</p> <p>8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AV</p> <p>6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/03/2022 : 73555 km / 26/04/2022 : 84951 km / 31/08/2023 : 97259 km / 29/08/2024 : 108267 km / 06/11/2024 : 109729 km / 24/02/2026 : 115230 km</p> 

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
06/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 033C1314
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : FS-736-TG (F)	Date d'immatriculation : 18/09/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 18/09/2020
Marque : VOLKSWAGEN	Désignation commerciale : POLO	
(1) N° dans la série du type (VIN) : WWWZZZAWZMY004189	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10VWGV736234	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
115233

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		6 %	
Forces verticales :	691 daN		469 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	241 daN	242 daN	161 daN	164 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	241 daN	242 daN	161 daN	164 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.88 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.86 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.982			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %		-3.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.9 %		-2.7 %	